


# Changelog Firmware-Update Datalogger DL2

 In Version 2.2.1 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.1.5 vorgenommen worden:

Firmware-Updates über Internet oder SD-Karte. Sie finden die aktualisierte Anleitung unter [www.resol.de](http://www.resol.de)

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- Div. OEM-Regler

In Version 2.1.5 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.1.4 vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- HC (ab Version 1.09)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirektional
- BX Plus (ab Version 1.06)

Fehlerkorrekturen

- Die Passwortspeicherung wurde verbessert.
- Die Live-Daten-Anzeige funktioniert bei allen unterstützten Geräten.

In Version 2.1.4 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.1.0 vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- *DeltaSol*® CS/2
- *DeltaSol*® CS/4
- *DeltaSol*® HC mini
- Div. OEM-Regler

Die Vorgehensweise beim Firmware-Update über die SD-Karte wurde vereinfacht. Sie finden die aktualisierte Anleitung unter [www.resol.de](http://www.resol.de)

In Version 2.1.0 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.0.0 vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- *DeltaSol*® SL
- *DeltaTherm*® FK
- *DeltaSol*® HC
- Div. OEM-Regler



11204993

# Changelog Firmware-Update Datalogger DL2

en The following changes have been made in version 2.2.1 compared to version 2.1.5:

Firmware updates via Internet or SD card. You can find the new manual on our website [www.resol.com](http://www.resol.com)

From this version on, the following controller models are also supported:

-Various OEM controllers

The following changes have been made in version 2.1.5 compared to version 2.1.4:

From this version on, the following controller models are also supported:

- HC (from version 1.09)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirectional
- BX Plus (from version 1.06)

Corrections

- Password storage has been improved.
- Live data displays now work for all devices supported.

The following changes have been made in version 2.1.4 compared to version 2.1.0:

From this version on, the following controller models are also supported:

- *DeltaSol*<sup>®</sup> CS/2
- *DeltaSol*<sup>®</sup> CS/4
- *DeltaSol*<sup>®</sup> HC mini
- Various OEM controllers

The procedure for firmware updates via SD card has been changed to make it easier. You can find the new manual on our website [www.resol.com](http://www.resol.com)

The following changes have been made in version 2.1.0 compared to version 2.0.0:

From this version on, the following controller models are also supported:

- *DeltaSol*<sup>®</sup> SL
- *DeltaTherm*<sup>®</sup> FK
- *DeltaTherm*<sup>®</sup> HC
- Various OEM controllers

fr La version 2.2.1 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.1.5:

Mises à jour du logiciel résident à travers Internet ou carte mémoire SD. Vous trouverez les nouvelles instructions sur [www.resol.com](http://www.resol.com)

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- Plusieurs modèles OEM

La version 2.1.5 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.1.4:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- HC (version logiciel résident 1.09 ou supérieure)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirectionnel
- BX Plus (version logiciel résident 1.06 ou supérieure)

Correction d'erreurs

- L'enregistrement du mot de passe a été amélioré.
- L'affichage de données actuelles fonctionne pour tous les appareils supportés.

La version 2.1.4 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.1.0:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- *DeltaSol*<sup>®</sup> CS/2
- *DeltaSol*<sup>®</sup> CS/4
- *DeltaSol*<sup>®</sup> HC mini
- Plusieurs modèles OEM

La mise à jour du logiciel résident avec la carte mémoire SD a été simplifiée. Vous trouverez les nouvelles instructions sur [www.resol.com](http://www.resol.com)

La version 2.1.0 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.0.0:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- *DeltaSol*<sup>®</sup> SL
- *DeltaTherm*<sup>®</sup> FK
- *DeltaTherm*<sup>®</sup> HC
- Plusieurs modèles OEM

**es** La versión 2.2.1 incluye cambios respecto a la versión 2.1.5:

Actualización de nuevos firmwares mediante una tarjeta SD o Internet. Encontrará las nuevas instrucciones en [www.resol.com](http://www.resol.com)

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

-Varios modelos OEM

La versión 2.1.5 incluye cambios respecto a la versión 2.1.4:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- HC (para versión de firmware 1.09 o superior)
- BS/4 HE
- CS Plus bidireccional
- BX Plus (para versión de firmware 1.06 o superior)

Reparación de errores

- Se ha mejorado el almacenamiento de contraseñas.
- Ahora los datos a tiempo real se muestran para todos los dispositivos compatibles.

La versión 2.1.4 incluye cambios respecto a la versión 2.1.0:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- **DeltaSol**® CS/2
- **DeltaSol**® CS/4
- **DeltaSol**® HC mini
- Varios modelos OEM

Hemos simplificado la actualización de firmware mediante una tarjeta SD. Encontrará las nuevas instrucciones en [www.resol.com](http://www.resol.com)

La versión 2.1.0 incluye cambios respecto a la versión 2.0.0:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- **DeltaSol**® SL
- **DeltaTherm**® FK
- **DeltaTherm**® HC
- Varios modelos OEM

it Nella versione 2.2.1 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.1.5:

Aggiornamento firmware via scheda SD o internet. Le nuove istruzioni sono reperibili su [www.resol.com](http://www.resol.com)

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- Vari modelli OEM

Nella versione 2.1.5 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.1.4:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- HC (per le versioni firmware 1.09 o superiori)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirezionale
- BX Plus (per le versioni firmware 1.06 o superiori)

Correzione di errori

- La memorizzazione delle password è stata semplificata.
- I display di visualizzazione dati funzionano per tutti i dispositivi supportati.

Nella versione 2.1.4 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.1.0:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- *DeltaSol*® CS/2
- *DeltaSol*® CS/4
- *DeltaSol*® HC mini
- Vari modelli OEM

L'aggiornamento del firmware tramite una scheda SD è stato semplificato. Le nuove istruzioni sono reperibili su [www.resol.com](http://www.resol.com)

Nella versione 2.1.0 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.0.0:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- *DeltaSol*® SL
- *DeltaTherm*® FK
- *DeltaTherm*® HC
- Vari modelli OEM