


Changelog Firmware-Update Datalogger DL2

 In Version 2.2.2 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.2.1 vorgenommen worden:

Der Parametrisierungsvorgang über RPT wurde verbessert.

In Version 2.2.1 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.1.5 vorgenommen worden:

Firmware-Updates über Internet oder SD-Karte. Sie finden die aktualisierte Anleitung unter www.resol.de

Die Folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- Div. OEM-Regler

In Version 2.1.5 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.1.4 vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- HC (ab Version 1.09)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirektional
- BX Plus (ab Version 1.06)

Fehlerkorrekturen

- Die Passwortspeicherung wurde verbessert.
- Die Live-Daten-Anzeige funktioniert bei allen unterstützten Geräten.

In Version 2.1.4 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.1.0 vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- *DeltaSol*® CS/2
- *DeltaSol*® CS/4
- *DeltaSol*® HC mini
- Div. OEM-Regler

Die Vorgehensweise beim Firmware-Update über die SD-Karte wurde vereinfacht. Sie finden die aktualisierte Anleitung unter www.resol.de

In Version 2.1.0 sind folgende Änderungen gegenüber Version 2.0.0 vorgenommen worden:

Die folgenden Reglermodelle werden ab sofort unterstützt:

- *DeltaSol*® SL
- *DeltaTherm*® FK
- *DeltaSol*® HC
- Div. OEM-Regler



11204993

en The following changes have been made in version 2.2.2 compared to version 2.2.1:

The parameterisation process via RPT has been improved.

The following changes have been made in version 2.2.1 compared to version 2.1.5:

Firmware updates via Internet or SD card. You can find the new manual on our website www.resol.com

From this version on, the following controller models are also supported:

- Various OEM controllers

The following changes have been made in version 2.1.5 compared to version 2.1.4:

From this version on, the following controller models are also supported:

- HC (from version 1.09)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirectional
- BX Plus (from version 1.06)

Corrections

- Password storage has been improved.
- Live data displays now work for all devices supported.

The following changes have been made in version 2.1.4 compared to version 2.1.0:

From this version on, the following controller models are also supported:

- *DeltaSol*[®] CS/2
- *DeltaSol*[®] CS/4
- *DeltaSol*[®] HC mini
- Various OEM controllers

The procedure for firmware updates via SD card has been changed to make it easier. You can find the new manual on our website www.resol.com

The following changes have been made in version 2.1.0 compared to version 2.0.0:

From this version on, the following controller models are also supported:

- *DeltaSol*[®] SL
- *DeltaTherm*[®] FK
- *DeltaTherm*[®] HC
- Various OEM controllers

fr La version 2.2.2 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.2.1:

Le processus de paramétrage à travers RPT a été amélioré.

La version 2.2.1 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.1.5:

Mises à jour du logiciel résident à travers Internet ou carte mémoire SD. Vous trouverez les nouvelles instructions sur www.resol.com

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- Plusieurs modèles OEM

La version 2.1.5 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.1.4:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- HC (version logiciel résident 1.09 ou supérieure)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirectionnel
- BX Plus (version logiciel résident 1.06 ou supérieure)

Correction d'erreurs

- L'enregistrement du mot de passe a été amélioré.
- L'affichage de données actuelles fonctionne pour tous les appareils supportés.

La version 2.1.4 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.1.0:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- *DeltaSol*[®] CS/2
- *DeltaSol*[®] CS/4
- *DeltaSol*[®] HC mini
- Plusieurs modèles OEM

La mise à jour du logiciel résident avec la carte mémoire SD a été simplifiée. Vous trouverez les nouvelles instructions sur www.resol.com

La version 2.1.0 comprend les modifications suivantes par rapport à la version 2.0.0:

Elle supporte dès à présent les régulateurs suivants:

- *DeltaSol*[®] SL
- *DeltaTherm*[®] FK
- *DeltaTherm*[®] HC
- Plusieurs modèles OEM

es La versión 2.2.2 incluye cambios respecto a la versión 2.2.1:

El proceso de parametrización a través de RPT se ha mejorado.

La versión 2.2.1 incluye cambios respecto a la versión 2.1.5:

Actualización de nuevos firmwares mediante una tarjeta SD o Internet. Encontrará las nuevas instrucciones en www.resol.com

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- Varios modelos OEM

La versión 2.1.5 incluye cambios respecto a la versión 2.1.4:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- HC (para versión de firmware 1.09 o superior)
- BS/4 HE
- CS Plus bidireccional
- BX Plus (para versión de firmware 1.06 o superior)

Reparación de errores

- Se ha mejorado el almacenamiento de contraseñas.
- Ahora los datos a tiempo real se muestran para todos los dispositivos compatibles.

La versión 2.1.4 incluye cambios respecto a la versión 2.1.0:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- **DeltaSol**® CS/2
- **DeltaSol**® CS/4
- **DeltaSol**® HC mini
- Varios modelos OEM

Hemos simplificado la actualización de firmware mediante una tarjeta SD. Encontrará las nuevas instrucciones en www.resol.com

La versión 2.1.0 incluye cambios respecto a la versión 2.0.0:

A partir de ahora se soportan los reguladores siguientes:

- **DeltaSol**® SL
- **DeltaTherm**® FK
- **DeltaTherm**® HC
- Varios modelos OEM

it Nella versione 2.2.2 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.2.1:

Il processo di parametrizzazione attraverso il RPT è stato migliorato

Nella versione 2.2.1 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.1.5:

Aggiornamento firmware via scheda SD o internet. Le nuove istruzioni sono reperibili su www.resol.com

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- Vari modelli OEM

Nella versione 2.1.5 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.1.4:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- HC (per le versioni firmware 1.09 o superiori)
- BS/4 HE
- CS Plus bidirezionale
- BX Plus (per le versioni firmware 1.06 o superiori)

Correzione di errori

- La memorizzazione delle password è stata semplificata.
- I display di visualizzazione dati funzionano per tutti i dispositivi supportati.

Nella versione 2.1.4 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.1.0:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- *DeltaSol*[®] CS/2
- *DeltaSol*[®] CS/4
- *DeltaSol*[®] HC mini
- Vari modelli OEM

L'aggiornamento del firmware tramite una scheda SD è stato semplificato. Le nuove istruzioni sono reperibili su www.resol.com

Nella versione 2.1.0 sono state effettuate le modifiche seguenti rispetto alla versione 2.0.0:

Da oggi sono supportate le centraline seguenti:

- *DeltaSol*[®] SL
- *DeltaTherm*[®] FK
- *DeltaTherm*[®] HC
- Vari modelli OEM